

## **ANNEXE E – PHOTOS DE L'ÉTAT EXISTANT**

Photos de l'extérieur :

PHOTO 1



Façade avant

PHOTO 2



Façade latérale droite

PHOTO 3



Façade latérale gauche

PHOTO 4



Façades arrière

PHOTO 5



Entrée électrique

PHOTO 6



Annexe du bâtiment

PHOTO 7



Issues latérales du bâtiment et de l'annexe

PHOTO 8



Issue arrière

PHOTO 9



Entrée principale

PHOTO 10



Escalier d'issue

PHOTO 11



Galerie façade avant

PHOTO 12



Galerie façade avant

**PHOTO 13**



Balcon avant

**PHOTO 14**



Garde-corps galerie avant

**PHOTO 15**



Garde-corps escalier

**PHOTO 16**



Marche à remplacer

**PHOTO 17**



Marche à remplacer

**PHOTO 18**



Marche à remplacer

PHOTO 19



Fenêtres extérieures

PHOTO 20



Fenêtres extérieures

PHOTO 21




Fenêtre du sous-sol

PHOTO 22



Briques endommagées du bâtiment principal

PHOTO 23



Briques endommagées du bâtiment principal

PHOTO 24



Briques endommagées du bâtiment principal

PHOTO 25



Pierres à rejointoyer du bâtiment principal

PHOTO 26



Pierres à rejointoyer du bâtiment principal

PHOTO 27



Pierres à rejointoyer de l'annexe

PHOTO 28



Briques endommagées du bâtiment principal

PHOTO 29



Briques endommagées de l'annexe

PHOTO 30



Briques endommagées du bâtiment principal

PHOTO 31



Briques endommagées du bâtiment principal

PHOTO 32



Briques endommagées sous le palier de l'escalier

PHOTO 33



Briques endommagées de l'annexe

PHOTO 34



Bardeau métallique de la façade arrière

PHOTO 35



Toiture de la galerie

PHOTO 36



Briques endommagées du bâtiment principal

**Photos du vide sanitaire :**



Photos du sous-sol :

PHOTO 42



Chauffe-eau

PHOTO 43



Escalier

PHOTO 44



Poutre de bois

PHOTO 45



Poteau d'appui

PHOTO 46



Fournaise

PHOTO 47



Poutre sur mur de pierre

PHOTO 48



Structure de bois

PHOTO 49



Plomberie

PHOTO 50



Réservoir d'huile désaffecté

PHOTO 51



Partie inférieure cheminée

PHOTO 52



Murs de pierre

PHOTO 53



Reprise du pare-vapeur et sable sec à effectuer

Photos du grand grenier :

PHOTO 54



Cheminée brique

PHOTO 55



Persienne ventilation

PHOTO 56





Structure du toit

PHOTO 57




Accès au grenier

Photos de l'escalier intérieur :





Photos du local 100 :



**Photos du local 101 :**



**Photos du local 102 :**




Photos du local 103 :





**Photos du local 104 :**




Photos du local 105 :





**Photos du local 106 :**



**Photos du local 107 :**









**Photos du local 108 :**







**Photos du local 109 :**






**Photos du local 109.1 :**





**Photos du local 110 :**



**PHOTO 121**



Panneaux électriques

**Photos du local 200 :**

**PHOTO 122**



Accès aux locaux

**PHOTO 123**



Accès aux locaux

**PHOTO 124**



Accès aux locaux

**PHOTO 125**



Accès aux locaux

PHOTO 126



Escalier d'issue

PHOTO 127



Fenêtres extérieures

**Photos du local 201 - Patrimoine :**

PHOTO 128



Entrée du local

PHOTO 129



Fenêtres extérieures

PHOTO 130



Mobilier

PHOTO 131



Mobilier

PHOTO 132



Entrée du local

PHOTO 133



Matériaux de finition

**Photos du local 202 - Patrimoine :**

PHOTO 134



Soufflage de la cheminée

PHOTO 135



Mobilier

PHOTO 136



Armoire de rangement

PHOTO 137



Entrée du local

PHOTO 138



Porte de communication entre les locaux 201 et 202

**Photos du local 203 :**

PHOTO 139



Cabinet d'aisance

PHOTO 140




Plafond

PHOTO 141



Plancher

PHOTO 142



Fenêtre extérieure

Photos du local 204 :

PHOTO 143



Ouverture de communication

PHOTO 144



Fenêtre extérieure

PHOTO 145



Porte d'accès

PHOTO 146



Vanité

PHOTO 147



Porte d'issue

Photos du local 205 :

PHOTO 148



Ouverture de communication

PHOTO 149



Fenêtre mur extérieur

PHOTO 150



Porte d'accès

Photos du local 206 :

PHOTO 151



Entreposage

PHOTO 152



Porte d'accès

PHOTO 153



Rangement mural

Photos du local 207 :

PHOTO 154



Escalier d'accès au grenier

PHOTO 155



Fenêtre extérieure

PHOTO 156



Fenêtre extérieure

PHOTO 157




Fenêtre extérieure

PHOTO 158



Entreposage

**Photos du local 208 :**



Photos du local 209 :

PHOTO 164



Fenêtre extérieure

PHOTO 165



Plafond

PHOTO 166



Plancher

PHOTO 167



Porte d'accès

Photos du petit grenier :

PHOTO 168



Mur mitoyen avec l'étage

PHOTO 169



Mur pignon